



# CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. CENTRE OF BUILDING CONSTRUCTION ENGINEERING, Joint Stock Company

workplace Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky





Door and window testing laboratory, heat and acoustical engineering No. 1007.1, accredited by the Czech Accreditation Institute, o.p.s.

# **Testprotokoll**

# Nr. 36/13

# Ermittlung des Wärmewiderstands und der Wärmeleitfähigkeit gemäß ČSN EN 12664

Auftragsnummer:

363 562

Seitenanzahl:

Ausdruck-Nr.:

Druckauflage:

Auftraggeber:

Princ parket s.r.o.

Draha 427 664 59 Telnice

IdNr.: 269 06 198

Hersteller: siehe Auftraggeber

Prüfgegenstand	Holzfußboden – Princ Parkett 15 mm		
Prüfergebnis	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{I\theta}[W/(m.K)]$	Wärmewiderstand R [m <sup>2</sup> .K/W]	
	0,1017	0,134	

Datum der Musterübernahme: 17.1.2013

Datum der Prüfung:

21.1. - 22.1.2013

Erstellt durch:

Labor für Bauwärmetechnik

Laborleiter:

Ing. Nizar Al-Hajjar

Leiter vom Prüflabor Nr. 1007.1: Ing. Miroslav Figalla

Das lizenzierte Prüflabor erklärt, dass die Prüfergebnisse nur den Prüfgegenstand betreffen und keine Freigabe oder Bescheinigung des Produktes darstellen. Das Protokoll darf ohne schriftliche Zustimmung des Prüflabors nur in seiner Gesamtheit reproduziert werden.

Datum: 12.2.2013





Laboratoř otvorových výplní, sterební tepelné techniky a akustiky

#### 1. PRÜFAUFGABE

Im Bezug auf Ihre Bestellung vom 16. 01. 2013 und im Rahmen unseren Auftrags mit der Auftragsnummer 363/562 hat das Prüflabor für Dämmtechnik, Bauwärmetechnik und Akustik, Zulassungsnummer 1007.1, CSI Praha, a.s. Prüfstelle Zlín, für den Auftraggeber Princ parket, s.r.o., Draha 427, 664 59 Telnice eine Prüfung des Wärmewiderstands und der Wärmeleitfähigkeit gemäß ČSN EN 12664 am Prüfmuster "Holzboden – Princ Parkett 14 mm" durchgeführt.

#### 2. BESCHREIBUNG DES PRÜFGEGENSTANDES

Die Prüfung wurde gemäß ČSN EN 12664 - Wärmeverhalten von Baumaterialien und Bauprodukten - Ermittlung des Wärmewiderstands nach dem Verfahren mit geschützter Heizplatte und Ermittlung des Wärmestroms mit einem Wärmestrom-Messgerät - Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmewiderstand, nach dem in ISO 8302 angeführten Prinzip und bei stetigem Wärmestrom durchgeführt. Das Probestück wurde in einem Plattengerät in horizontaler Stellung getestet. Das Ziel der Prüfung ist die Ermittlung des Wärmewiderstands R in  $m^2$ .K/W und der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  in W/(m.K) vom Material bei Mitteltemperatur des Probestückes ca.  $t_{mittel} = 10^{\circ}$ C.

#### 3. BESCHREIBUNG DES ZU PRÜFENDEN MATERIALS

Holzfußboden - Parkett.

Abmessungen vom Probestück: 300 mm x 300 mm x 14,6 mm. Dem Probestück wurde die Nummer 21/13 zugeordnet. Die Fotografien des zu prüfenden Materials siehe Anhang Nr. 1.

Zustand der Probestücke bei der Übernahme: Ohne sichtbare Mängel.

### 4. ANGEWANDTE PRÜFREGELN UND PRÜFTECHNIK

#### 4.1. Prüfregeln

-	Prüfregel	ČSN EN 12664
-	Zusammenhängende Prüfregel	ČSN 73 0540-3
4.2. Prüftech	nik	
-	Plattengerät P30	Z 07 1011
-	Trocken-Messgerät STE-39/III	Z 07 1005
-	Waagen OWA LABOR	M 07 1051
	Wärme-Messgerät, Glasausführung	M 07 1046
-	Stahl-Rollmeter	M 07 1104
-	Digitales Dicken-Messgerät	M 07 1098

M 07 1102

#### 5. ABWEICHUNGEN VOM PRÜFVERFAHREN

#### 6. ANGEWANDTE NICHT NORMIERTE VERFAHREN

Digitales Feuchtigkeits-Messgerät

#### 7. PRÜFERGEBNISSE

Durchschnittliche Raumtemperatur im Labor während der Messung:	19,5°C
Durchschnittliche relative Luftfeuchte im Labor:	42%
Messfläche - Plattengerät (P 30) Z 07 1011:	A = 0.03276  m2

### Tabelle mit Messergebnissen

Probestü ck-	Dicke/ Gewichts- feuchte	Volumengewicht im trockenen Zustand	Wärmestro m der Messfläche	Temperat	Differenz der Oberflächen -temperatur		Wärme- leitfähigkei t
Nr.	d/u <sub>m</sub>	$ ho_{ extsf{d}}$	P	t <sub>m</sub>	Δt	R	λ Z <sub>tm</sub>
	mm / %	kg.m <sup>-3</sup>	W	°C	K	m².K/W	W/(m.K)
21/13	13,6/8,3	500	2,5666	9,98	10,4797	0,1338	0,10167

#### 8. AUSWERTUNG

## Tabelle mit ausgewerteten Ergebnissen

Laufende Nr.	Technische Regel	Prüfverfahren	Probestück- Nr.	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10}$ [W/(m.K)]	Wärmewidersta nd R [m².K/W]
1.	ČSN 73 0540-3	ČSN EN 12664	21/13	0,1017	0,134

Erweiterte Messunsicherheit  $u_{(\lambda)} = \pm 2,5\%$ .

Geprüft und erstellt von: Petr Pokorný